

Informacja Serwisowa

W celu przeprogramowania skanera Metrologic MS9520 PS/2 do współdziałania z **klawiaturą USB** należy podjąć następujące kroki:

1. Wyłączyć komputer.
2. Podłączyć skaner do komputera a **klawiaturę PS/2** do skanera. (tymczasowo)
3. Uruchomić komputer.
4. Zeskanować poniższy kod kreskowy (lub znajdujący się w instrukcji programowania w sekcji „KEYBOARD” na str. 55 o nazwie „Enable Stand-Alone Keyboard Emulation”)
5. Odłączyć klawiaturę PS/2 od skanera. Podłączyć klawiaturę USB do komputera
6. Ponownie uruchomić komputer



Informacja Serwisowa

W celu przeprogramowania skanera Metrologic MS9520 PS/2 do współdziałania z **klawiaturą USB** należy podjąć następujące kroki:

1. Wyłączyć komputer.
2. Podłączyć skaner do komputera a **klawiaturę PS/2** do skanera. (tymczasowo)
3. Uruchomić komputer.
4. Zeskanować poniższy kod kreskowy (lub znajdujący się w instrukcji programowania w sekcji „KEYBOARD” na str. 55 o nazwie „Enable Stand-Alone Keyboard Emulation”)
5. Odłączyć klawiaturę PS/2 od skanera. Podłączyć klawiaturę USB do komputera
6. Ponownie uruchomić komputer



Informacja Serwisowa

W celu przeprogramowania skanera Metrologic MS9520 PS/2 do współdziałania z **klawiaturą PS/2** należy podjąć następujące kroki:

1. Wyłączyć komputer.
2. Podłączyć skaner do komputera a klawiaturę PS/2 do skanera.
(UWAGA: może ona nie działać do chwili wykonania punktu 5.)
3. Uruchomić komputer.
4. Zeskanować poniższy kod kreskowy (lub znajdujący się w instrukcji programowania w sekcji „KEYBOARD” na str. 55 o nazwie „Load Keyboard Wedge Defaults”).
5. Ponownie uruchomić komputer.



Informacja Serwisowa

W celu przeprogramowania skanera Metrologic MS9520 PS/2 do współdziałania z **klawiaturą PS/2** należy podjąć następujące kroki:

1. Wyłączyć komputer.
2. Podłączyć skaner do komputera a klawiaturę PS/2 do skanera.
(UWAGA: może ona nie działać do chwili wykonania punktu 5.)
3. Uruchomić komputer.
4. Zeskanować poniższy kod kreskowy (lub znajdujący się w instrukcji programowania w sekcji „KEYBOARD” na str. 55 o nazwie „Load Keyboard Wedge Defaults”).
5. Ponownie uruchomić komputer.

